フロントエンドのねじ

2026年 8 月18日

上　六角５
中　六角10
下　六角５






2本、１本足りないが。
錆びているので、変えなければならない


BONDHUS
MADE IN USA

全部あった



六角5




全て錆びついていた



数文あった

六角3




取り替えなくてよい

全部あった



六角2.5



取り替えなくてよい

必要なもの

サイズ	個数
六角　5	20
六角　10	4