

7pinコネクタの確認

2026年8月18日

コネクタが根本から
折れている







確認後

新しいコネクタが見つかった。そのため、買う必要はない。

