フロンエンドの分解・清掃作業

2026年8月4日　井上、佐々木

氏原さんの指示のもと、フロンエンドの確認と分解を行った。

1.SMAコネクタ×2、7pinコネクタの取り外し
2.六角ねじの取り外し
3.テープの取り外し

六角ねじの取り外し



SMAコネクタ×2、7pin
コネクタの取り外し



真上から撮った写真




8本の六角ねじを外した



六角ねじ取り外すと
二つに分かれる


ここにも、水防止の
テープがあった

テープを取り外す



六角ねじを外す





テープ取り外すと
六角のねじが出てくる



全ての六角ねじを外した

